

東名JCT周辺の野川における漏気について

令和2年2月3日14時頃より、東名JCT周辺の野川の水面において断続的に漏気が発生しました。

これは、東名JCT地上部において空気を使用した土留工事により、地面に混入した空気が、わずかな隙間を通じて出ているものと想定されます。

今後、周辺環境等の影響について調査を実施すると共に、発生原因等について有識者にも確認してまいります。



野川の様子(R2.2.4撮影)