


東名JCT周辺の野川の気泡について（気泡等の発生状況）

- ・ 5/15頃より、大正橋の下流で気泡を確認しております。現在は発生量が減少しております。（写真①）
- ・ 6/25頃より、大正橋の上流で気泡を確認しております。（写真②）
- ・ 5/14、5/31、6/15、6/19に、遊歩道に設置された観測井戸で地下水が流出しましたが、その後、流出はおさまっております。（写真③）
- ・ 6/28の午後4時頃、工事ヤード内において、地下水が流出しましたが、その後、流出はおさまっております。（写真④）



写真① (H30.6.22撮影)



写真② (H30.6.27撮影)



写真③ (H30.6.29撮影)



写真④ (H30.7.3撮影)