


入間川における気泡について（第1報）

令和5年11月2日の地盤補修工事の改良体造成作業中に、調布市東つつじヶ丘2丁目付近の入間川において気泡が発生していることを確認しました。造成作業終了後には気泡の発生が止まっている事を確認しています。

今後、調査を実施し周辺環境への影響を確認してまいります。

<位置図>



<気泡発生箇所>



<気泡発生状況>

