

入間川における気泡について（第2報）

令和5年11月2日の地盤補修工事の改良体造成作業中に、調布市東つつじヶ丘2丁目付近の入間川において気泡が発生していることを確認し、造成作業終了後には気泡の発生が止まっている事を確認しています。

今後、周辺環境への影響を確認するため、準備が整い次第順次、気体調査及び水質調査等を実施する予定です。調査の実施にあたっては、あらためてお知らせいたします。


< 気泡確認時の状況 >

○ 14時45分頃に気泡が発生していることを確認

○ 気泡の発生から約1時間後に、気泡が止まっている事を確認

※ 地盤補修に関する削孔・造成作業については、工事による影響を確認するため、現在、一時中止しています。

< 位置図 >



< 気泡発生箇所 >



< 気泡発生状況 >

