

## 入間川における気泡について（第4報）

令和5年12月6日に地盤改良体の造成作業に伴う周辺環境への影響を確認するため、一時的に改良体の造成作業を行いました。

下記のとおり、河川管理施設等の変状調査を行いましたので、結果をお知らせします。なお、気体調査及び水質調査の結果については、あらためてお知らせします。


### < 変状調査内容 >

地盤改良体の造成作業の前後において、周辺の点検及び測量を実施

### < 調査期間 >

- ・現地調査：令和5年12月5日～7日（調査に伴う改良体造成日：12月6日）

### < 位置図 >



### < 変状調査の結果 >

- 点検の結果、気泡の発生前後で、造成作業実施箇所周辺や河川管理施設に変状は確認されませんでした。
- 測量の結果、気泡の発生前後で、地表面等に特段の変化は確認されませんでした。



変状調査（点検）



変状調査（測量）