



地下水モニタリングの結果について(令和6年3月分) 令和6年5月31日

- 地盤補修による地下水への影響を確認するため、定期的に地下水の水位及び水質のモニタリングを実施しております。
- 令和6年3月に行った地下水モニタリングの結果から、地下水位の大きな変動や水質の悪化等は確認されておられません。



水素イオン濃度 (pH) モニタリングの結果	入間川-1	入間川-2	A-1(浅層)	A-2(深層)	B-1(浅層)	B-2(深層)
	7.0~9.7	7.2~8.6	5.1~6.9	6.1~7.0	6.2~7.7	7.3~8.1

※3月のモニタリング数値の最小値と最大値を記載しています。

六価クロム モニタリングの結果 (3/27計測)	入間川-1	入間川-2	A-1(浅層)	A-2(深層)	B-1(浅層)	B-2(深層)
	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満

※1回/月の計測を実施しています。
※計測できる下限値は0.005mg/Lになります。

お問い合わせ先	
東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所	
TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00~17:30) FAX:03-5923-0963	
e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp	
鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体	
TEL : 03-6411-8723 (24時間受付) FAX : 03-6411-8724	