



# 地下水モニタリングの結果について(令和7年6月分) 令和7年8月29日

- 地盤補修による地下水への影響を確認するため、定期的に地下水の水位及び水質のモニタリングを実施しております。
- 令和7年6月に行った地下水モニタリングの結果から、地下水位の大きな変動や水質の悪化等は確認されていません。



地下水位モニタリングの結果(6月)



※近傍で造成作業を行った際に、観測井坑内の水位が一時的に上昇したものと考えられますが、造成作業完了後には元の水位に戻っています。

| 水素イオン濃度<br>(pH) | 入間川-1   | 入間川-2   | A-1(浅層) | A-2(深層) | B-1(浅層) | B-2(深層) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| モニタリングの結果       | 7.0～9.8 | 6.9～8.7 | 5.2～6.1 | 5.8～6.8 | 6.8～7.8 | 7.1～8.2 |

・6月のモニタリング数値の最小値と最大値を記載しています。

| 六価クロム<br>モニタリングの結果<br>(6/19計測) | 入間川-1           | 入間川-2           | A-1(浅層)         | A-2(深層)         | B-1(浅層)         | B-2(深層)         |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 0.005mg/L<br>未満 | 0.005mg/L<br>未満 | 0.005mg/L<br>未満 | 0.005mg/L<br>未満 | 0.005mg/L<br>未満 | 0.005mg/L<br>未満 |

- ・1回/月の計測を実施しています。
- ・計測できる下限値は0.005mg/Lになります。

## お問い合わせ先

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所  
TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00～17:30) FAX:03-5923-0963  
e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体  
TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724