


地盤補修工事の進捗状況について

- 令和5年11月2日の地盤補修工事の改良体造成作業中に、調布市東つつじヶ丘2丁目付近の入間川において気泡が発生していることを確認し、造成作業終了後には気泡の発生が止まっている事を確認しました。
- 地盤補修に関する削孔・造成作業については、工事による影響を確認するため、現在、一時中止しています。
- 入間川で発生した気泡について、周辺環境への影響を確認するため、変状調査、気体調査及び水質調査を実施しました。
- 引き続き、地盤補修及び家屋解体を慎重に進めてまいります。



令和5年12月22日時点

<お問い合わせ先>

東日本高速道路(株) 関東支社 東京外環工事事務所
 TEL:0120-861-305 (フリーコール) (受付時間 平日9:00~17:30)
 FAX:03-5923-0963
 e-mailアドレス:tokyo-gaikan@e-nexco.co.jp

鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体
 TEL:03-6411-8723 (24時間受付) FAX:03-6411-8724

<進捗状況、地下水モニタリング結果、 振動・騒音測定結果、入間川の気泡について>

以下のURLにて、随時HPにアップします。
 URL: <https://tokyo-gaikan-project.com/news/jibanhosyu.php>



ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。